

REP-#113



Reparatur von Gasdruckausgleichsventilen. Der Verschleiß trat durch austretendes Gas (193 bar) und mitgeführte Verunreinigungen wie z.B. Sand auf. Die Reparatur wurde mit Ceramium durchgeführt. Bei einer späteren Kontrolluntersuchung wurden keinerlei Beanstandungen festgestellt.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]