



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#035



Der obere Teil eines Pumpenflügelrades zur Abfüllung von fertigem Zement in Säcke war starkem Verschleiß durch Abtragung und Abnutzung ausgesetzt. Zwischenzeitlich wurde versucht, die Wiederherstellung durch Auftragsschweißen herbeizuführen. Die endgültige Instandsetzung wurde mit Ceramium pastös und Härter CE durchgeführt.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]